

АКТ

проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации

ООО «Спецстройпроектмонтаж»

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя(лицензиата) проводившего проверку (работы))

На объекте: ГБДОУ РД «Детский Сад №92 «Звездочка»

расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, 160А
Проверка работоспособности проведена «30» марта 2023 г.

на основании лицензии МЧС России от «27» августа 2015г.
№ 05-Б/00034

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: что система автоматической пожарной сигнализации находится в работоспособном состоянии и соответствует всем нормам.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Спецстройпроектмонтаж»

Инженер по техническому
обслуживанию



подпись

Гелуев Т.Т.

инициалы



подпись

инициалы

А К Т

Проведения технического обслуживания системы видеонаблюдения по Договору № ТО/208-24СА От 01.04.2024 г. за 2 квартал 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика: ГБДОУ РД «Детский сад №92 «Звездочка» в лице директора Магомедовой Эльмиры Абдулжалиловны, и представитель исполнителя ООО «Спецавтоматика» директор Даниялов Арсланали Даниялович составили настоящий Акт о том, что:

1. При проведении технического обслуживания системы видеонаблюдения на объекте Заказчика в:

ГБДОУ РД «Детский сад №92 «Звездочка», расположенное по адресу: республика Дагестан, город Махачкала, улица М.Гаджиева 160А, выполнены следующие работы в соответствии с Регламентами технического обслуживания:

а) Первичное обследование технических средств:

-Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, очистка от пыли и грязи, прочность крепления, наличие пломб, проверка наличия документации, ознакомление с документацией в т.ч.

б) Техническое обслуживание и проверка работоспособности основных частей системы видеонаблюдения

2. По итогам проведения технического обслуживания выявлено следующее:
Оборудование исправно, неисправности отсутствуют.

3. Заключение

Система работает в штатном режиме. Профилактические мероприятия по техническому обслуживанию выполнены в полном объеме.

4.Пункт для жалоб и просьб от заказчика по качеству выполненных работ:

5.Контактный номер телефона Исполнителя: 89285606906

Представитель Заказчика

подпись

М.



Представитель Исполнителя

подпись

